


Stutzen REPARATUR DN 150



Bodenstutzen

.. kein bohren ..
.. kein schweißen ..

Bodenauslaufstutzen DN 150 REPARATUR an Emailapparaten

Diese Schürze deckt sowohl die emailierte Innenaushalsung, wie auch den Stutzenflansch außen ab. Sie ist aus Stahl gefertigt und mit einer dickwandigen PTFE - Auskleidung versehen.

Da die Schürze von innen her in den Bodenauslaufflansch eingesteckt und mit einer Flanschmutter verspannt wird, sind **keine Bohr- und Schweißarbeiten** am Behälter nötig. Der Behälterstutzen bleibt unverändert, neu steht ein Auslaufstutzen DN100 zur Verfügung.

Die Schürze bieten wir auch in Material Hastelloy an.

®

EMAIL-COVER

EMAIL-COVER R. Scholz GmbH · Martin-Luther Str. 39 · D-53919 Weilerswist
Telefon 02254 3534 262 · Fax 02254 3534 251 · Mobile 0160 1027 107
E-Mail: verkauf@email-cover.de
www.email-cover.de